


<b>NOMBRE:</b> CASA EN MEIZARÁN	<b>FICHA Nº:</b> AC035
<b>NÚCLEO:</b> MEIZARÁN	<b>PARROQUIA:</b> LAMAS, S. CIDRE
<b>Nº HOJA DE ORDENACIÓN:</b> 5-8	
<b>CARÁCTER DEL INVENTARIO:</b> ARQUITECTURA CIVIL	<b>ORDENANZA DE APLICACIÓN:</b> E/PP
<b>GRADO DE PROTECCIÓN:</b> PROTECCIÓN ESTRUCTURAL	<b>CLASIFICACION DEL SUELO:</b> SNR

**DESCRIPCIÓN DEL BIEN:** Conjunto formado por dos edificaciones contiguas: vivienda y dependencia accesoria. La vivienda es de planta rectangular, con cubierta a tres aguas de pizarra tradicional y fábrica en mampostería revestida. Presenta huecos pequeños, regulares en tamaño y distribución en la planta inferior. En la planta superior se observan el mismo tipo de huecos además de otros rectangulares de distintos tamaños y de distribución desigual. Esta edificación se ubica en un desmonte. En la parte superior al desmonte y unida a la construcción descrita, se localiza la edificación accesoria de planta irregular, fábrica de mampostería vista y cubierta a dos aguas de pizarra basta.



**LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO:** perímetro delimitado por una línea verde.

**ÁREA DE PROTECCIÓN:** grafiada en el entorno del bien con una línea marrón.

**DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO:** núcleo rural.

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** se encuentra en estado de cierto deterioro

**TITULARIDAD:** privado.